

**PERBANDINGAN METODE SURFACE DISTRESS INDEX  
DAN INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX  
PADA PERMUKAAN PERKERASAN JALAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**RIZKY AGUS SUTRISNO**  
**NPM.14510027**

**TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
TAHUN 2021**



**PERBANDINGAN METODE SURFACE DISTRESS INDEX  
DAN INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX  
PADA PERMUKAAN PERKERASAN JALAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana**

**OLEH :  
Rizky Agus Sutrisno  
NPM.14510027**

**TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
TAHUN 2021**

## ABSTRAK

Ruas Jalan Metro - Punggur merupakan bertipe Jalan Kabupaten yang menjadi jalan utama penghubung antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, ruas jalan Metro - Punggur mengalami kerusakan di beberapa titik yang cukup mengganggu kelancaran bagi pengguna jalan apa bila dalam kondisi hujan jalan mengalami genangan air dan lumpur di beberapa titik di akibatkan adanya jalan berlubang yang cukup membahayakan bagi pengguna jalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis kerusakan dan kerataan permukaan jalan pada Ruas Jalan Pattimura Metro-Punggur Sta. 3+500 sampai dengan 8+600. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Surface Distress Index (SDI)* dan *International Roughness Index (IRI)*. Dari hasil perbandingan nilai persentase kondisi jalan metode SDI dan IRI pada ruas jalan Kota Metro - Kecamatan Punggur Sta. 3+500 - Sta. 8+600 yang terbagi dalam 26 segmen, metode SDI nilai persentase terbesarnya yaitu 57,593% dengan kondisi Rusak Berat dan metode IRI nilai persentase terbesarnya yaitu 46,153% dengan kondisi Sedang. Dari hasil tersebut dapat dianalisa bahwa metode yang tepat dalam penilaian kondisi pada ruas jalan Pattimura Kota Metro - Kecamatan Punggur yaitu Metode SDI dan jenis penanganannya yakni Peningkatan dengan nilai persentasenya sebesar 53,846%. Jenis penanganan dari hasil analisa sesuai dengan standar "Direktorat Jendral Bina Marga Nomor.13/PRT/M/11" tentang ( Pemeliharaan Jalan ) dan hasil perhitungan koefisien korelasi (*ratio*) antara nilai SDI dan IRI angka yang didapatkan yaitu sebesar  $r = 0.8797$  yang berarti mempunyai hubungan korelasi kuat/erat.

**Kata Kunci :** Pemeliharaan Jalan, Kerusakan Jalan, *Surface Distress Index (SDI)*, *International Roughness Index (IRI)*.

## **ABSTRACT**

The Metro - Punggur road section is a Regency Road type which is the main connecting road between Metro City and Central Lampung Regency, the Metro - Punggur road section is damaged at several points which is quite disturbing for road users if in rainy conditions the road experiences puddles of water and mud at some points caused by the existence of potholes which are quite dangerous for road users. This study aims to determine the types of damage and the flatness of the road surface on the Pattimura Metro-Punggur Sta. 3+500 to 8+600. The methods used in this study are the Surface Distress Index (SDI) and the International Roughness Index (IRI). From the results of the comparison of the percentage values of road conditions using the SDI and IRI methods on the Kota Metro - Kecamatan Punggur Sta. 3+500 - Sta. 8+600 which is divided into 26 segments, the SDI method has the largest percentage value of 57.593% with Severely Damaged conditions and the IRI method has the largest percentage value of 46.153% with Moderate conditions. From these results, it can be analyzed that the right method in assessing the condition of the Pattimura City Metro - Punggur road section is the SDI method and the type of handling is Increasing with a percentage value of 53.846%. The type of handling from the results of the analysis is in accordance with the standard "Directorate General of Highways Number.13/PRT/M/11" concerning (Road Maintenance) and the results of the calculation of the correlation coefficient (ratio) between SDI and IRI values, the number obtained is  $r = 0.8797$  which means that there is a strong correlation.

**Keywords:** Road Maintenance, Road Damage, Surface Distress Index (SDI), International Roughness Index (IRI).

## RINGKASAN

**Rizky Agus Sutrisno, 2021.** Perbandingan Metode *Surface Distress Index* Dan *International Roughness Index* Pada Permukaan Perkerasan Jalan. Skripsi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro. Pembimbing (I) : Leni Sriharyani, S.T., M.T. (II) Ir. Agus Surandono, M.T.

**Kata Kunci :** Pemeliharaan Jalan, Kerusakan Jalan, *Surface Distress Index* (SDI), *International Roughness Index* (IRI).

Jalan Raya merupakan prasarana utama transportasi di darat, oleh sebab itu keberadaannya menjadi pendukung kegiatan masyarakat baik itu yang sifatnya ekonomi maupun non ekonomi. Jalan memiliki syarat umum yaitu dari segi konstruksi harus kuat, awet dan kedap air. Jika dilihat dari segi pelayanan, jalan harus rata, tidak licin dan geometrik yang memadai dan ekonomis. Untuk itu, dibutuhkan suatu rancangan perkerasan yang mampu melayani beban berupa lalu lintas yang melewati perkerasan tersebut.

Ruas Jalan Metro - Punggur merupakan bertipe Jalan Kabupaten yang menjadi jalan utama penghubung antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, ruas jalan Metro - Punggur mengalami kerusakan di beberapa titik yang cukup mengganggu kelancaran bagi pengguna jalan apa bila dalam kondisi hujan jalan mengalami genangan air dan lumpur di beberapa titik di akibatkan adanya jalan berlubang yang cukup membahayakan bagi pengguna jalan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis kerusakan dan kerataan permukaan jalan pada Ruas Jalan Pattimura Metro-Punggur Sta. 3+500 sampai dengan 8+600. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Surface Distress Index* (SDI) dan *International Roughness Index* (IRI).

Dari hasil perbandingan nilai persentase kondisi jalan metode SDI dan IRI pada ruas jalan Kota Metro - Kecamatan Punggur Sta. 3+500 - Sta. 8+600 yang terbagi dalam 26 segmen, metode SDI nilai persentase terbesarnya yaitu 57,593% dengan kondisi Rusak Berat dan metode IRI nilai persentase terbesarnya yaitu 46,153% dengan kondisi Sedang. Dari hasil tersebut dapat dianalisa bahwa metode yang tepat dalam penilaian kondisi pada ruas jalan Pattimura Kota Metro - Kecamatan Punggur yaitu Metode SDI dan jenis penanganannya yakni Peningkatan dengan nilai persentasenya sebesar 53,846%. Jenis penanganan dari hasil analisa sesuai dengan standar "Direktorat Jendral Bina Marga Nomor.13/PRT/M/11" tentang ( Pemeliharaan Jalan ) dan hasil perhitungan koefisien korelasi (*ratio*) antara nilai SDI dan IRI angka yang didapatkan yaitu sebesar  $r = 0.8797$  yang berarti mempunyai hubungan korelasi kuat/erat.


## Persetujuan

Skripsi oleh **RIZKY AGUS SUTRISNO** ini,  
Telah diperbaiki dan disetujui untuk diuji

Metro, 07 September 2021

Pembimbing I

Leni Siharyani, S. T., M.T.  
NIDN 0210018102

Pembimbing II  
  
Ir. Agus Surandono, M.T.  
NIDN. 0018085701

Ketua Program Studi




Septianto Kurniawan, S. T., M.T.  
NIDN. 0212098206

## PENGESAHAN

Skripsi oleh **RIZKY AGUS SUTRISNO** ini,  
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 10 September 2021

Tim Penguji

  
\_\_\_\_\_, Penguji I  
**Leni Sriharyani / S. T., M.T.**  
\_\_\_\_\_, Penguji II  
**Ir. Agus Surandono, M.T.**  
\_\_\_\_\_, Penguji Utama  
**Dr. Dadang Iskandar, M.T.**

Mengetahui  
Fakultas Teknik

Dekan,



**Kemas Ridhuan, S. T., M.Eng**  
**NIDN. 0210096904**

## **MOTTO**

**“ Dosa yang paling besar adalah menyekutukan ALLAH  
Membunuh manusia, berani kepada orang tua, dan kesaksian  
palsu “**  
**( Hadis Riwayat Bukhari )**

**“ Jangan malu jika dirimu tidak mempunyai apapun, malu lah  
ketika dirimu tidak bermanfaat bagi orang lain “**  
**( Rizky Agus Sutrisno )**

**“ Lebih baik terlambat dari pada tidak wisuda sama sekali “**  
**( Rizky Agus Sutrisno )**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya (penulis) ucapan kepada Allah SWT, karena penulis telah menyelesaikan tugas akhir kuliah dan skripsi ini, penulis persembahkan sekaligus berterima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Supriyanto dan Ibu Siti Mulyani yang selama telah mendoakan dan memberikan dukungan, semangat dalam keberhasilanku.
2. Bapak Ir. Agus Surandono, M.T dan Ibu Leni Sriharyani, S.T., M.T yang telah bersedia membimbing skripsi saya dari awal hingga akhir.
3. KBMFT khususnya untuk angkatan 2014 Teknik Sipil dan Teknik Mesin.
4. Keluarga KM40, K24 dan para sahabat saya khususnya yang telah menemani saya dalam tujuh tahun ini melewati susah, sedih bersama sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.


## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan laporan proposal yang berjudul “ PERBANDINGAN METODE SURFACE DISTRESS INDEX DAN INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX PADA PERMUKAAN PERKERASAN JALAN ”. Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis banyak menerima saran dan bimbingan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Kms. Ridhuan ST. M. Eng selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak Septyanto Kurniawan, S.T, M.T selaku Ketua Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Ibu Leni Sriharyani,S.T, M.T dan Bapak Ir. Agus Surandono,M.T selaku pembimbing yang telah memberikan beberapa masukan dalam menyusun laporan ini.
4. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala dukungan,doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.
5. Teman-teman dan kerabat dekat yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi dalam penyusunan laporan ini.

Penulis berharap sehingga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan Mahasiswa Fakultas Teknik sipil khususnya, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk mencapai kesempurnaan laporan ini dan laporan yang akan datang.

Metro, September 2021



Rizky Agus Sutrisno  
NPM 14510027

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Agus Sutrisno  
NPM : 14510027  
Jurusan : Teknik Sipil  
Fakultas : Teknik  
Judul : PERBANDINGAN METODE SURFACE DISTRESS INDEX  
DAN INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX  
PADA PERMUKAAN PERKERASAN JALAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini sebagaimana disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Metro, 10 September 2021

Yang membuat pernyataan,



Rizky Agus Sutrisno

NPM. 14510027



UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO



## SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 2634/II.3.AU/F/UPI-UK/2021

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : RIZKY AGUS SUTRISNO**  
**NPM : 14510027**  
**JENIS DOKUMEN : SKRIPSI**

### JUDUL:

**PERBANDINGAN METODE SURFACE DISTRESS INDEX DAN INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX PADA PERMUKAAN PERKERASAN JALAN**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Tumitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



### Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116  
Irungmulyo, Kec. Metro Timur Kota  
Metro, Lampung, Indonesia

**Website:** [www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)  
**E-mail:** upi@ummetro.ac.id

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LOGO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>xii</b>
<b>SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (<i>SIMILARITY CHECK</i>).....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	3
 <b>BAB II KAJIAN LITERATUR .....</b>	 <b>4</b>
A. Kajian Literatur yang Mendukung Variabel Terkait dan Bebas.....	4
1. Perkerasan Jalan.....	4
2. Perkerasan Lentur ( <i>Flexibel Pavament</i> ).....	4
3. Status jalan Umum .....	5
4. Fungsi Jalan Umum.....	7
5. Jenis Kondidisi Jalan .....	8
6. Kerusakan Pada Ruas Jalan .....	8
7. Pengertian Metode <i>Surface Distress Index</i> (SDI).....	12
8. Penilaian Metode <i>Surface Distress Index</i> (SDI) .....	18
9. Pengertian Metode <i>International Roughness Index</i> (IRI) .....	20
10. Pemeliharaan Jalan .....	22
B. Penelitian Relevan .....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	25

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Desain Penelitian .....	26
B. Tahap Penelitian .....	28
C. Devinisi Operasional Variabel.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Instrumen Penelitian .....	29
F. Teknik Analisis Data .....	29
1. Teknik Analisis Data Visual Dengan Metode <i>SDI</i> .....	29
2. Teknik Analisis Data Visual Dengan Metode <i>IRI</i> Secara Manual....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum.....	32
B. Hasil Penelitian .....	32
1. Analisis Data <i>Surface Distress Index (SDI)</i> .....	32
2. Analisis Data <i>International Roughness Index (IRI)</i> .....	45
3. Analisis Persamaan Regresi Linear .....	47
4. Penanganan Kondisi dan Jenis Perbaikan Kerusakan .....	49
5. Perbandingan Nilai Kondisi Jalan Metode SDI dan IRI.....	51
C. Pembahasan .....	52
1. Pembahasan Hasil Nilai <i>Surface Distress Index (SDI)</i> .....	52
2. Pembahasan Hasil Nilai <i>International Roughness Index (IRI)</i> .....	52
3. Pembahasan Jenis Penanganan Kondisi Jalan Metode SDI dan IRI.	53
4. Pembahasan Perbandingan Nilai Persentase Kondisi Jalan Metode SDI dan IRI.....	54
5. Pembahasan Persamaan Regresi Linear SDI dan IRI.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57

## **DAFTAR LITERATUR**

**Lampiran**

**Riwayat Hidup**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Susunan Permukaan Perkerasan.....	13
2. Kondisi/keadaan Permukaan Perkerasan .....	14
3. Persentase Penurunan Permukaan Perkerasan.....	14
4. Persentase Tambalan Permukaan Perkerasan .....	15
5. Jenis Retakan Permukaan Perkerasan.....	15
6. Lebar Retakan Permukaan Perkerasan .....	16
7. Luas Retakan Permukaan Perkerasan .....	16
8. Jumlah Lubang Permukaan Perkerasan .....	17
9. Ukuran Lebar dan Kedalaman Lubang .....	17
10. Bekas Roda Pada Permukaan Perkerasan .....	17
11. Kondisi Jalan Berdasarkan Indeks SDI .....	18
12. Penentuan Jenis Penanganan jalan.....	19
13. Penentuan kondisi jalan berdasarkan ( <i>IRI</i> ) .....	20
14. Penentuan jenis penanganan jalan berdasarkan ( <i>IRI</i> ).....	21
15. Penilaian Kondisi Jalan Metode SDI .....	30
16. Penentuan Jenis Penanganan Metode SDI .....	30
17. Penilaian Kondisi Jalan Metode IRI.....	31
18. Jenis Penanganan Metode IRI .....	31
19. Hasil Perhitungan Nilai SDI .....	44
20. .Data Ketidakrataan Perkerasan Permukaan Ruas Jalan Kota Metro – Kec.Punggur Kabupaten Lampung Tengah (Link 018) Segmen 1 – 26...	45
21. .Persamaan Regresi linear .....	47
22. .Penilaian Kondisi dan Jenis Penanganan Nilai SDI .....	49
23. .Penilaian Kondisi dan Jenis Penanganan Nilai IRI Ruas Jalan Metro- Punggur STA 3+500 – STA 8+600.....	50
24. .Kondisi Ruas Jalan Metro-Punggur Berdasarkan Metode IRI dan SDI...	51
25. .Persentase Kondisi Perkerasaan Dengan SDI Ruas Jalan Metro-Punggur STA 3+500-STA 8+600.....	52
26. .Persentase Kondisi Perkerasaan Dengan IRI Ruas Jalan Metro-Punggur STA 3+500-STA 8+600.....	52
27. .Persentase Nilai Jenis Penanganan Kondisi Jalan Metode SDI Ruas Jalan Metro-Punggur STA 3+500 – 8+600 .....	53
28. .Persentase Nilai Jenis Penanganan Kondisi Jalan Metode IRI .....	54
29. .Perbandingan Nilai Persentase Kondisi Jalan Metode SDI dan IRI .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perhitungan SDI Untuk Jalan Beraspal.....	12
2. Skema Pemikiran.....	25
3. Peta Lokasi Penelitian .....	26
4. Diagram Alir Penelitian .....	27
5. Grafik Nilai <i>SDI</i> .....	48
6. Grafik Nilai <i>IRI</i> .....	49
7. Grafik Persamaan Regresi Linear. ....	51
8. Grafik Perbandingan Nilai Persentase Metode SDI dan IRI .....	57

## **DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN**

IRI	= <i>International Roughness Index</i>
RCS	= <i>Road Condition Surface</i>
SDI	= <i>Surface Distress Index</i>
SKJ	= Survei Kondisi Jalan

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN A : DOKUMENTASI

LAMPIRAN B : FORM SURVEI PENELITIAN

LAMPIRAN C : LAIN - LAIN